

## **OBRA “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA – LIMA”**

### **UBICACIÓN**

La Obra: "Recuperación De La Infraestructura Vehicular Del Sector 05, Distrito De San Borja - Lima - Lima" "Etapa I, se ubica en las siguientes calles: Ca. 23 Con Ca. 28; San Borja Norte Cuadra 17; Cruce Av. Las Artes Norte Con Av. Paseo Del Bosque Y Av. Paseo Del Bosque Cdra. 10”.

### **OBJETIVO DEL PROYECTO**

El Objetivo del Proyecto: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA - LIMA" “, consiste en contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicularen Ca. 23 con Ca. 28; Av. San Borja Norte cuadra 17; cruce Av. Las Artes Norte con Av. Paseo del Bosque y de Av. Paseo, los cuales recibirán la comodidad, seguridad y confort de la nueva infraestructura a realizar como es el mejoramiento de la Imagen urbana, aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona y mejoramiento de la transitabilidad vehicular.

### **FICHA TECNICA DE OBRA**

#### **DATOS GENERALES:**

Obra : “Recuperación de la infraestructura peatonal y vehicular del sector 05, distrito de san Borja – lima - lima”, con Código Unificado N° 2322016

Ubicación : Distrito : San Borja  
Sector : 05  
Provincia : Lima

Fecha de Aprobación del

Expediente Técnico : Resolución de gerencia Municipal N° 004-2019 –MSB-GM

Entidad Contratante : Municipalidad de San Borja

Sistema de Contratación : A suma Alzada

Valor Referencial de obra : S/ 393,056.35incl. IGV

Valor Contratado : S/ 353,750.72incl. IGV

#### **DATOS DEL EJECUTOR DE OBRA**

Postor Ganador : CONSTRUCTORA DOLPHIN S.A.C.

Adjudicación : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2019-CS/MSB

Fecha de Contrato : En proceso de firma

Monto de Contrato : S/ 353,750.72 (Son: Trescientos cincuenta y tres setecientos cincuenta con 72/100 Soles), incluye todos los impuestos de Ley.

Factor de relación : 0.90

Plazo de ejecución : 20 días calendarios

### **DATOS DE LA SUPERVISION**

Orden de Servicio : O.S. 4017-2019

Supervisor : Ing. Silvia Zoraida Chuquital Quispe

### **DATOS DE LA OBRA**

Modalidad : Contrata

Ejecutor : Constructora Dolphin Sac

Entrega De Terreno : 28 De Agosto Del 2019


Término De Obra : 17 De Setiembre Del 2019

Acta de observaciones : 15 de Octubre del 2019

### **METAS DEL PROYECTO A EJECUTAR**

La área a intervenir es la infraestructura comprende la infraestructura menor comprendida entre los sub sectores 5B y 5C del Sector 05 del distrito de San Borja, tiene un área total de 2785.00m<sup>2</sup> de asfalto en pistas, debido a que dicha infraestructura se encuentran en malas condiciones, por la falta de mantenimiento, la cual se caracteriza por la presencia de fisuras, roturas y agrietamiento. Por lo tanto, a causa de las inadecuadas condiciones de tránsito vehicular y peatonal, se ha decidido enfrentar las carencias encontradas en la mencionada infraestructura, mediante la implementación de medidas físicas y operativas de bajo costo pero de alto impacto, que cumplan su función, mejorando así la imagen urbana.

La población de las zonas de intervención, del Sector 05, no cuenta con la adecuada infraestructura vial y peatonal, la cual es necesaria para que la población realice su desplazamiento de manera cotidiana evitando así el caos vehicular y peatonal, los daños a la salud y a la propiedad privada, y en general al deterioro de la imagen urbana; todo debido a las condiciones actuales en las que se encuentran vías de tránsito vehicular y peatonal.





### **ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA**

El proyecto se encuentra finalizado en su totalidad cumplimiento con todas las metas del proyecto, encontrándose en etapa de levantamiento de observaciones por parte del contratista Constructora Dolphin SAC, al encontrar observación por parte del comité de recepción de obras las cuales fueron las siguientes:

#### **AV. SAN BORJA NORTE.**

1. Mejorar limpieza dentro del área intervenida
2. Mejorar perfilado,. acabado y sellado en encuentro entre calzada (pavimentación realizada) y berma (existente)

#### **AV. PASEO DEL BOSQUE**

1. Mejorar limpieza dentro del área intervenida
2. Se encontró fisuras en el pavimento
3. Se encontró encajonado el pavimento a la altura del predio ubicado en Av. paseo del Bosque N°1016
4. Mejorar perfilado,. acabado y sellado en encuentro entre calzada (pavimentación realizada) y berma (existente)

#### **CALLE 23 Y CALLE 28**

1. Mejorar limpieza dentro del área intervenida
2. Mejorar perfilado, acabado y sellado en encuentro entre calzada (pavimentación realizada) y berma (existente)
3. Desprendimiento en zonas de capa de rodadura por tránsito de los vehículos.
4. Mejorar el acabado de pavimentación en Ca. 28 (Se encontró mitad de vía ondeada)

